ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE.

INFORMACIÓN

UPD05062.bin

Información

Enhorabuena por haber elegido un BMW.

Cuanto más familiarizado estés con tu vehículo, más fácil te resultará utilizarlo. Por ello, queremos darte los siguientes consejos:

Lee el manual de instrucciones antes de conducir tu nuevo BMW. Lee también el manual integrado de instrucciones en el vehículo. Contiene indicaciones importantes sobre cómo usar el coche para aprovechar al máximo las ventajas tecnológicas de tu BMW. Asimismo incluye información práctica que contribuye a preservar tanto la seguridad del funcionamiento de tu BMW como la totalidad de su valor de reventa.

Este documento proporciona información acerca de la actualización de software.
Te deseamos una conducción agradable y segura.
BMW AG

Índice

4 Contenido
4 Condiciones
4 Instalación
4 Notas
5 Actualización de software (MN-2.255.60, TN-2.255.62)
5 Actualización de software (MN-2.39.60, TN-2.39.62)

© 2014 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Múnich, Alemania
Únicamente se permite su reproducción total o parcial con el consentimiento expreso por escrito de BMW AG, Múnich.

English XII/14, Readme_UPD05062_en-gb.pdf

Información de actualización de software

Contenido

Este documento proporciona información de actualización de software.

El contenido de la actualización de software depende de la versión de software instalada en el vehículo.

Puedes hallar información detallada sobre la actualización de software y los dispositivos compatibles en la descripción que aparece más adelante.

Según el vehículo que hayas adquirido, se instalará una de las siguientes versiones de software:

- MN-2.255.60, TN-2.255.62
- MN-2.39.60, TN-2.39.62

Condiciones

La actualización de software solo está disponible para determinados vehículos equipados con una conexión USB audio.

Visita www.bmw.com/update o consulta la matriz de compatibilidad en www.bmw.com/bluetooth para saber si tu vehículo es compatible.

Encontrarás más información relativa a la actualización de software en el manual de instrucciones, en los apartados de Navegación, Entretenimiento y Comunicación.

Instalación

Para instalar la actualización de software, hay que aceptar las condiciones de uso.

Si deseas obtener más información, consulta www.bmw.com/update.

Para efectuar la instalación, guarda el archivo de actualización de software en el directorio principal de un dispositivo USB y conecta este a la conexión USB audio situada en el reposabrazos central.

Lee además la información contenida en el manual de instrucciones, en los apartados Navegación, Entretenimiento y Comunicación, en la sección de actualización de software.

Tras instalar la actualización de software, la nueva versión de software se mostrará en el vehículo:

1. “Settings” (Configuración)
2. “Software update” (Actualización del software)
3. “Show current version” (Mostrar versión actual)

Notas

Una vez que se haya actualizado el software, es necesario apagar el vehículo.

Los datos transferidos desde dispositivos externos se sincronizarán, si procede.

Es preciso volver a seleccionar las pistas o listas reproducidas antes de la actualización de software.

Esto también es necesario cuando se restauran versiones de software anteriores:

1. “Settings” (Configuración)
2. “Software update” (Actualización del software)
3. “Restore software” (Restauración de software)

Es posible que se borren los cambios que se efectuaron de manera manual en los archivos de música si el Servicio Oficial restaura o actualiza el software.

Si tras realizar la actualización no se muestra correctamente la siguiente opción de menú, desactiva el Bluetooth temporalmente durante la instalación: “ConnectedDrive”

Actualización de software (MN-2.255.60, TN-2.255.62)

Contenido

- Multimedia: Corrige el error por el cual se muestra una nota innecesaria relativa a la instalación de aplicaciones.

  Corrige el error por el cual se muestran los antiguos metadatos tras cambiar de pista.

  Corrige el error por el cual las pistas largas no se guardan correctamente.
- Teléfono: Mejora la estabilidad durante la sincronización de los mensajes.

  Los recordatorios individuales pueden cerrarse. Mejora el funcionamiento durante la sincronización de datos de contacto y mensajes.

  Visualización óptima de los viajes en el registro de servicio online del conductor.

  Mejora la visualización de caracteres especiales en el portal ConnectedDrive.

  Se transfieren las listas de llamadas de los dispositivos LG, Samsung y BlackBerry.

  Mejora la visualización de nombres chinos en vehículos chinos/versiones nacionales.

  Mejora de la función Reconnect.

Dispositivos compatibles

Esta actualización de software mejora la compatibilidad de los siguientes dispositivos:

Multimedia

- Apple: iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S (iOS7)

Teléfono

- BlackBerry: 9800, 9900 (OS 7.1)
- Samsung: Galaxy S4
- Otros: dispositivos con conexión Bluetooth

Notas

Tras instalar la actualización de software, se mostrará la versión de software actual en el vehículo:

- Multimedia: MN-2.255.60
- Teléfono: TN-2.255.62

Actualización de software (MN-2.39.60, TN-2.39.62)

Contenido

- Multimedia: Corrige el error por el cual se muestra una nota innecesaria relativa a la instalación de aplicaciones.

  Mejora la función de búsqueda de música en los dispositivos Apple en Japón.

  Corrige un problema con la reproducción de música en dispositivos Apple mediante Bluetooth (pérdida de sonido).

  Corrige un problema con la función de búsqueda de música en el Sony Xperia Z1 (entradas de listas múltiples).
- Teléfono: Los recordatorios individuales pueden cerrarse.

  Mejora el funcionamiento durante la sincronización de datos de contacto y mensajes. Visualización óptima de los viajes en el registro de servicio online del conductor.

  Visualización optimizada de la distancia en kilómetros y millas en el registro de servicio online del conductor.

  Mejora la visualización de caracteres especiales en el portal ConnectedDrive.

  Se transfieren las listas de llamadas de los dispositivos LG, Samsung y BlackBerry.

  Mejora la visualización de nombres chinos en vehículos chinos/versiones nacionales.

  Mejora de la función Reconnect.

  Mejora de la reproducción de audio mediante Bluetooth con Apple iPhone.

  Mejora en la estabilidad de conexión mediante Bluetooth.

  Mejora en la estabilidad del sistema cuando se usan dispositivos BlackBerry con OS10.

  Corrige problemas con la visualización de mensajes mediante Bluetooth en los dispositivos Samsung.

Dispositivos compatibles

Esta actualización de software mejora la compatibilidad de los siguientes dispositivos:

Multimedia

- Apple: iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S (iOS7)
- Apple: iPod touch 4G, touch 5G
- Apple: todos los dispositivos (cuando se usan en Japón)
- Sony: Xperia Z1

Teléfono

- Apple: iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S (iOS7)
- BlackBerry: 9800, 9900 (OS 7.1)
- BlackBerry: dispositivos con OS10
- Motorola: Razr i
- Samsung: todos los dispositivos
- Otros: dispositivos con conexión Bluetooth

Notas

Tras instalar la actualización de software, se mostrará la versión de software actual en el vehículo:

- Multimedia: MN-2.39.60
- Teléfono: TN-2.39.62